

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
 ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสี่ย	พื้นที่ประสบปัญหา							
	หมู่ที่1	หมู่ที่2	หมู่ที่3	หมู่ที่4	หมู่ที่5	หมู่ที่6	หมู่ที่7	หมู่ที่8
1. น้ำเสี่ยจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-
2. น้ำเสี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-
8. การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- พบน้ำเสี่ย
 ไม่พบน้ำเสี่ย

องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าพื้นที่ผ่านกรนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือนเกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาหน้าเสี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี